



Adres:
Kod i poczta:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona główna:

Mechanik:	Przemek
Data:	2014-11-22
Numer rejestracyjny:	wwl73673
Numer VIN:	
Przebieg:	180454
Pojazd:	Alfa Romeo - GTV/Spider96 - 2000

Kody usterek

Benzyna (AR 32201 - Motronic M1.5.5 - MT/AT)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek
P1173	- Adaptacja, parametr FRA - przekroczona wartosc maksymalna - obecny
P0115	- Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik; nieodpowiedni sygnał - nieciagly
P0130	- Sonda lambda - zwarcie do masy - nieciagly

Hamulce (ABS (Układ przeciwpółślizgowy) - Bosch 5.3 ASR - MT/AT)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Sterowniki układów bezpieczeństwa (Poduszka powietrzna - TRW 2MY 97 - MT/AT - (2F-I))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

3 błędy w silniku.zostały usunięte
Reszta podzespołów ok