

Turyń - 26/02/2020

# RAPID CHECK

# 7023

## Złączka przewodu powrotnego paliwa na elektrowtryskiwaczach

W pewnej partii samochodów modeli Alfa Romeo Giulia i Stelvio z silnikiem 2.2 multijet należy przeprowadzić kontrolę złączki przewodu powrotnego paliwa na elektrowtryskiwaczach.

W związku z tym należy obowiązkowo sprawdzić wszystkie samochody przed sprzedażą, w tym te już zarejestrowane, a jeszcze nieprzekazane Klientom, postępując zgodnie z poniższym cyklem operacyjnym.

|                                        |                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARKA</b>                           | ALFA ROMEO                                                                                                  |
| <b>MODEL</b>                           | Giulia 2.2 multijet<br>Stelvio 2.2 multijet                                                                 |
| <b>PARK SAMOCHODOWY OBJĘTY KAMPAŃĄ</b> | Wszystkie pojazdy, których numery nadwozia znajdują się w SiGi.                                             |
| <b>PROBLEM/USTERKA</b>                 | Złączka przewodu powrotnego paliwa na elektrowtryskiwaczach                                                 |
| <b>PRZEWIDZIANA INTERWENCJA</b>        | Kontrola prawidłowego podłączenia przewodu powrotnego paliwa na elektrowtryskiwaczach i ewentualna naprawa. |
| <b>NARZĘDZIA SPECJALNE</b>             | Nie przewidziano                                                                                            |

CAMPAIGNS

