

Skanuje samochód w poszukiwaniu dostępnych modułów i sprawdza błędy w każdym z nich...

Silnik (ECU) / ECM

Magneti Marelli IAW 10JA CF6/EOBD Injection (2.0)

Kod ISO: 00 01 50 86 19

Kod VIN: ZASPAKBN6N7D47323

Numer sprzętu: MM10JAHW232 - Ver: 00

Numer oprogr.: P271NB71 - Ver: 0000

Znalezione błędy:

P1946-00 - Przebrojenie wyłącznika inercyjnego (FIS)

P1E64-00 - Czujnik poziomu paliwa

P2067-00 - Czujnik poziomu paliwa 2

P0611-00 - Sterowanie wtryskiwaczy

P0003-00 - Fuel volume regulator

Wskaźniki (ICP) / IPC (Instrument Panel Cluster)

Instrument Panel Continental

Kod ISO: 00 03 50 5F 18

Kod VIN: ZASPAKBN6N7D47323

Numer sprzętu: A2C11140400 - Ver: 01

Numer oprogr.: AR952 HL - Ver: 3302

Znalezione błędy:

U1757-87 - Moduł systemu wspomagania kierowcy (DASM) - Missing message

B1032-64 - Komunikacja ze sterownikiem nadwozia (BCM/NBC) - Signal plausibility failure

U1736-87 - Węzeł rozrywkowo-telematyczny (ETM) - Missing message

B102F-64 - Komunikacja ze sterownikiem nadwozia (BCM/NBC) - Signal plausibility failure

U1706-86 - Węzeł NFR nieobecny - Signal invalid

U1700-86 - Brak komputera nadwozia - Signal invalid

U1706-87 - Węzeł NFR nieobecny - Missing message

B1002-64 - Komunikacja ze sterownikiem nadwozia (BCM/NBC) - Signal plausibility failure

B1029-64 - Utrata łączności z modułem wspomagania kierownicy (SCM) - Signal plausibility failure

B102E-64 - Komunikacja ze sterownikiem nadwozia (BCM/NBC) - Signal plausibility failure

Skrzynia / TCM/NCA/NCR (Automatic Transmission)

ZF 8HP50/75 Automatic Gearbox

Kod ISO: 00 0B 50 AA 14

Kod VIN: ZASPAKBN6N7D47323

Numer sprzętu: 10344202761 - Ver: 20

Numer oprogr.: GJ1603OE2IN - Ver: 0003

Znalezione błędy:

P1B13-00 - Park control system - unintended out of park position

Skrzynia / DTCM (Drive Train Control Module)

Magna Q4 Transfer Case

Kod ISO: 00 43 50 91 14

Kod VIN: ZASPAKBN6N7D47323

Numer sprzętu: M0045027 - Ver: 21

Numer oprogr.: M0118803 - Ver: 0503

Znalezione błędy:

U0100-87 - Brak komunikacji z centralą silnika (CCM) - Missing message

U0101-87 - Brak komunikacji z automatyczną skrzynią biegów - Missing message

U0129-87 - System hamulcowy (NFR) - Missing message

U0140-87 - Komunikacja ze sterownikiem nadwozia (BCM/NBC) - Missing message

U0155-87 - Komunikacja z tablicą przyrządów (IPC/NQS) - Missing message

U0422-86 - Błąd w komunikacji ze sterownikiem nadwozia (BCM) - Signal invalid

C2230-68 - Jednostka sterująca uszkodzona (szyna danych) - Event information

C2231-68 - Jednostka sterująca uszkodzona (szyna danych) - Event information

Skrzynia / ESM/GSM/NSC (Gearbox Selector Module)

UNKNOWN/UNSUPPORTED

Kod ISO: 00 16 50 35 19

Kod VIN: ZASPAKBN6N7D47323
Numer sprzętu: 1000597140 - Ver: 09
Numer oprogr.: 1000941014 - Ver: 0003

Nadwozie (BCM) / BCM (Body Computer Module)

Body Computer Marelli (952)

Kod ISO: 00 00 60 31 18
Kod VIN: ZASPAKBN6N7D47323
Numer sprzętu: BCMARMM_D01 - Ver: 01
Numer oprogr.: 04441662013 - Ver: 3222

Znalezione błędy:

U1A56-01 - Driver Mirror control module (DMCM) - General electrical failure
U1A55-01 - Passenger mirror control module (PMCM) - General electrical failure
U1757-87 - Moduł systemu wspomagania kierowcy (DASM) - Missing message
U1715-2F - Przekładnia automatyczna (NCA-NCR) - Signal erratic
B1720-15 - Czujnik maski silnika - Short to +V or open circuit
B10AA-4A - Sterowanie konfiguracji PROXI - Incorrect component installed
B1082-00 - Polecenie wyłącznika bezwładnościowego węzła poduszek powietrznych (FIS)
B1081-86 - Polecenie wyłącznika bezwładnościowego węzła sterowania silnika (FIS) - Signal invalid
B1044-96 - Prawy przedni kierunkowskaz - Component internal failure
B1041-96 - Lewy przedni kierunkowskaz - Component internal failure

Nadwozie (BCM) / RFHUB (Radio Frequency Hub Module)

UNKNOWN/UNSUPPORTED

Kod ISO: 00 41 50 5D 18
Kod VIN: ZASPAKBN6N7D47323
Numer sprzętu: 10161500AB - Ver: 01
Numer oprogr.: 10307064AB - Ver: 1300

Znalezione błędy:

U2072-64
B1889-04
U2083-64
B1041-16
U1706-87

Nadwozie (BCM) / SGW (Security Gateway)

UNKNOWN/UNSUPPORTED

Kod ISO: SGW9003
Kod VIN: ZASPAKBN6N7D47323
Numer sprzętu: 6002JE2421 - Ver: 06
Numer oprogr.: V230 - Ver: 033C

Wskaźniki (ICP) / TBM (Telematic Box Module)

UNKNOWN/UNSUPPORTED

Kod ISO: 00 23 70 8B 17
Kod VIN: ZASPAKBN6N7D47323
Numer sprzętu: TBM200A11P - Ver: 20
Numer oprogr.: 204570 - Ver: 2020

Znalezione błędy:

B2206-00
U0184-00 - Lost Comm. with Lighting Ctrl Mod. Front
U0418-64 - Invalid Data From Brake Sys Ctrl Mod. - Signal plausibility failure
U0452-64

WARNING: SGW MODULE DETECTED! Active diagnostics will not be possible on this vehicle!