

Skanuje samochód w poszukiwaniu dostępnych modułów i sprawdza błędy w każdym z nich...

Silnik (ECU)

Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9 16V, 2.4 20V)

ISO Code: FD 86 3D 04 19

Wspomaganie (EPS)

Steering Lock TRW

ISO Code: 04 07 04 04 68

Poduszki (SRS)

TRW Airbag MY03

ISO Code: EA 07 08 83 51

Nadwozie (BCM)

Body Computer Marelli (939)

ISO Code: 40 83 1F 04 3B

Znalezione błędy:

B1022 - Przekaznik ogrzewania tylnej szyby

Nadwozie (BCM)

TEG Reader TRW (Electronic key)

ISO Code: 6E 07 01 04 4F

Wskaźniki (ICP)

Instrument Panel Siemens

ISO Code: 32 83 9E 04 2C

Wskaźniki (ICP)

Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me)

ISO Code: B5 83 8A 85 1C

Klimatyzacja (A/C)

Delphi climate control (Dual/Three zone)

ISO Code: 34 83 0B 04 9B

Inne

Driver's Door G.E. PROCOND

ISO Code: 86 07 8C 04 F2

Inne

Passenger's Door G.E. PROCOND

ISO Code: 89 07 08 04 F1

Inne

Boot/Rear Doors G.E. PROCOND

ISO Code: 07 07 08 04 EF

Inne

Parking control Valeo

ISO Code: 3E 83 07 85 A2