

KOSZTORYS - EUROTAXGLASS'S nr 311

wykonał(a): EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o., dnia 24.10.2012

do szkody nr: 1054771

nr licencji: 65627, wersja danych 2012.09, wydrukowano dnia 24.10.2012

Bartosz Grzybowski
Świerczewskiego 82 / 4
58-508 Łomnica

DANE POJAZDU

Marka	ALFA ROMEO	Nr nadwozia	ZAR93600000043127
Model	166 98-04		
Typ	166 3.0 V6 24v	Pierwsze dopuszczenie	17.02.2000
Kod EC	0031369		

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Części
Kierunkowskaz boczny kpl.	R	WY	0,10	19,82 M
Błotnik	L	WY	2,90	450,00 M
Zderzak, przód wy- /zamontować				
Reflektor z kierunkowskazem kpl.	L			
Kierunkowskaz boczny kpl.	L			
Błotnik	L			
Nakładka progu zewn. przednia	L			
Nadkole wewn., przód	L	WY	0,20/0,00	37,99
Prace powiązane 0,20				
Nadkole wewn., tył	L	WY	0,20/0,00	37,99
Prace powiązane 0,20				
Nadkole wewn., Część górna	L	WY	0,20/0,00	9,15
Prace powiązane 0,20				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAXGLASS'S				
Okładzina zderzaka		NA	1,50	0,00
Uwagi (materiał): Część z tworzywa sztucznego (Elastomer)				
Drzwi przednie (nieuzbrojone)	R	NA	0,50	0,00
Poj.przód/tył zmierz.i ustaw.		R	1,10	0,00
opona	PL	WY	0,20	82,50 *F
Zderzak, przód wy- /zamontować		RZ	1,20/0,00	0,00
Prace powiązane 1,20				
Uwagi (materiał): Część z tworzywa sztucznego (Elastomer)				
Listwa szybowa zewn.drzwi przednich	L	RZ	0,30	0,00
Listwa szyb.wewn.bocz.drzwi przed.	L	RZ	0,40/0,00	0,00
Prace powiązane 0,40				
Klamka boczna drzwi przednich	L	RZ	1,60	0,00
Boczek tapicerski drzwi wy/za	L			
Cylinder zamka bocznego drzwi przednich	L			
Zamek boczny drzwi przednich	L			
Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew.	L	RZ	0,20	0,00
Szkoło lusterka zew.elektr.ust.podgrzew.	L			
Uwagi (materiał): Część z tworzywa sztucznego (Elastomer)				
Łącznie			8,40	637,45

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Błotnik przedni kompletny	L	200	I	1,20	131,25
Drzwi przednie, kompletne K	R	200	III	1,60	122,61
tarcza koła	PL	200	II	0,50	15,00 F
Przygotowanie blacha (Na pojeździe z lak. wstępnym)		200	L	2,70	80,53
Łącznie				6,00	349,39

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			637,45
Materiał lakierniczy [67,00 %]			349,39
Blacharz	7,10	50,00	355,00
Lakiernik	6,00	60,00	360,00
Prace dodatkowe	1,30	50,00	65,00
Koszt naprawy łącznie (netto)			1 766,84
VAT (Materiał) 23,0%			226,97
VAT (Robocizna) 23,0%			179,40
Koszt naprawy łącznie (brutto)			2 173,21

Koszt naprawy słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy zł, groszy 21/100

W kosztorysie zastosowano urealnienie na części zamienne ALFA ROMEO w wysokości 50,0%.

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
1407205X	Q Kierunkowskaz boczny kpl.	POLCAR	19,82 M
B000A31-1Q	O Błotnik	BHMD	450,00 M
60662580	O Nadkole wewn., przód	ALFA ROMEO	37,99
60662582	O Nadkole wewn., tył	ALFA ROMEO	37,99
60618007	O Nadkole wewn., Część górna	ALFA ROMEO	9,15
F	opona	poz. niekatalogowa	82,50 *F

EurotaxGlass's nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe.

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Opcje wyposażenia

Światła przeciwmgielne

Dodatkowe objaśnienia

* - cena lub czas zostały zmienione ręcznie

F - pozycje niekatalogowe

M - część zamienna z modułu MONEX

Notatka

.....
Podpis klienta

.....
Podpis wykonującego kosztorys